

Daten des Badegewässerprofils
Badegewässer DESH_PR_0050, Föhr, Nieblum FKK-Strand
Stand: 15. April 2019

1. Allgemeine Angaben, Stammdaten

	Feststellung, Bewertung
Name der Badestelle	NORDS;FOEHR;NIEBLUM;FKK-STRAND
Kurzname der Badestelle	FOEHR NIEBLUM FKK
ID Nummer	DESH_PR_0050
Wasserkörper-Name des Gewässers gem. WRRL	Aue Tidebecken
Wasserkörper-Nummer des Badegewässers gem. WRRL	N2.9500.01.05
Profil erstellt am	24.03.2011
Betreiber der Badestelle	Tourist-Information Nieblum, 04681 3043
Gemeindezuordnung	Nieblum
Landkreiszuordnung	Nordfriesland
Bundesland	Schleswig-Holstein
Zuständige Behörde	Kreis Nordfriesland, 04841 67 - 0
EU-Anmeldung(en) am	15.04.1990
EU-Abmeldung(en) am	
Gewässerkategorie	Küstengewässer
Weitere Beschreibung des Gewässers	natürlich
Lage der Badestelle (geogr. Dezimal-ETRS89-Koordinaten)	Länge:8.46 Breite: 54.69
Länge der Badestelle (Uferlinie) in m	100
Sohle im Badebereich	schlickig, sandig, steinig
Ufer	Sandstrand
Umfeld (Infrastruktur)	Liegeplätze mit Schatten, Baden ohne Aufsicht, Liegeplätze ohne Schatten, Toiletten, Dusche, Parken ohne Gebühren, FKK-Strand, Hundestrand
Sonstiges	

2. Einstufung und Bewertung der Badegewässerqualität

2.1 Einstufung des Badegewässers (Anlage 2 der Badegewässerverordnung)

Zeitraum	Feststellung, Bewertung
Beurteilungszeitraum (letzter vollständige Beurteilungszeitraum)	2015 bis 2018

2.2 Überprüfung und Aktualisierung des Badegewässerprofils

Zeitraum	Datum, Einstufung
Letzte Überprüfung	am: 24.03.2011
Einstufung ausgezeichnet (Überprüfung nur bei Änderung der Einstufung), gut (Überprüfung mindestens alle vier Jahre) ausreichend (Überprüfung mindestens alle drei Jahren) mangelhaft (Überprüfung mindestens alle zwei Jahren)	ausgezeichnet
Nächste Überprüfung	am:
bei umfangreichen Bauarbeiten oder Änderungen der Infrastruktur am Badegewässer oder in dessen Nähe (Aktualisierung vor dem Beginn der nächsten Badesaison)	

2.3 Überblick der ermittelten Perzentilwerte der mikrobiologischen Parameter

Perzentil	Perzentilwerte im Beurteilungszeitraum
Beurteilungszeitraum	2015 bis 2018
95 % Perzentil E. coli	116.0
95 % Perzentil intestinale Enterokokken	35.0
90 % Perzentil E. coli	76.0
90 % Perzentil intestinale Enterokokken	28.0

3. Beschreibung, Verschmutzungsursachen und Gefahrbewertung

3.1 Beschreibung gemäß Richtlinie 2000/60/EG der relevanten physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften des Badegewässers und des zugehörigen Oberflächengewässers.

Beschreibung des Badegewässers

Parameter	Feststellung zum Zeitpunkt der Probenahme während der Badesaison
Bezugszeitraum	2015 bis 2018
Lufttemperatur (°C)	Maximum: 21 Minimum: 17 Mittelwert: 19
Wassertemperatur (°C)	Maximum: 20 Minimum: 17 Mittelwert: 19
pH-Wert	Maximum: .0 Minimum: .0 Mittelwert: .0
Leitfähigkeit (µS*cm-1)	Maximum: 0.0 Minimum: 0.0 Mittelwert: 0.0
Sichttiefe des Badegewässers (m)	Maximum: 0.0 Minimum: 0.0 Mittelwert: 0.0

Beschreibung des Gewässers (Küstengewässer)

Parameter	Feststellung, Bewertung
Erfassungsjahr	2010
Bezeichnung des Küstengewässers	Nordsee
Salzgehalt 1 ‰ = 1 gr/L = 1 PSU (internationale SI-Einheit: Practical Salinity Unit)	polyhalin: 18 - <30 0/00
Richtung der vorherrschenden Strömungen im Küstengewässer	BSH-Modell ist auf flache Küstengewässer nicht anwendbar! Großflächiger Betrachtungsraum unter http://www.bsh.de/aktdat/modell/stroemungen/Modell1.htm
Tidenhub	mesotidal: 2 - 4 m
Weitere Infos (WRRL und Sonstiges)	

3.2 Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten

Hinweis:

Zur Feststellung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen umfasst das Badegewässerprofil die Ermittlung aller potentiellen Quellen sowohl im Umfeld als auch im Betrachtungsbereich des betreffenden Badegewässers, die eine Verschmutzung verursachen könnten.

Betrachtungsbereich:

Als Betrachtungsbereich werden das Umfeld der Badestelle sowie die relevanten Teile der Einzugsgebiete der oberirdischen Gewässer definiert. Der Betrachtungsbereich umfasst das hydrologische Einzugsgebiet einer Badestelle, innerhalb dessen das Wasser in weniger als 24 Stunden zur Badestelle gelangen und somit Bakterien aus Verschmutzungsquellen in relevanter Menge zur Badestelle transportieren kann.

Umfeld:

Das Umfeld einer Badestelle ist das an eine Badestelle angrenzende Gebiet.

3.2.1 Umfeld der Badestelle

	Beschreibung, Erläuterung
Lage, kartographische Darstellung	Beschreibung und kartografische Darstellung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammenfassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter www.badegewaesserqualitaet.schleswig-holstein.de)

Punktuelle Einleitungen

	Beschreibung, Erläuterung		Bewertung
Anzahl kommunale Kläranlage	0	Anzahl angeschlossene Einwohnerwerte:	
Anzahl Industrielle Kläranlage	0	Anhänge Abwasserverordnung: Schmutzwassermenge in m ³ /Jahr:	
Anzahl Kühlwassereinleitungen	0	Kühlwassermenge in m ³ /Jahr: 0	
Anzahl Hauskläranlagen	0		
Anzahl Mischwasserabschlag	0	davon behandelt: Gesamtmenge in m ³ /Jahr:	
Anzahl Regenwassereinleitungen aus Trennkana- lisation	0	Einzugsgebietsgröße in ha: Anzahl gering verschmutzt: Anzahl normal verschmutzt: Anzahl mit Regenwasserbe- handlung:	
Drainagewasser von landwirtschaftlichen Nutz- flächen: mit Begüllung von Weideflächen	Nein Nein Nein		nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz

Anzahl Deponien und Altlasten	0		
Anzahl Ablauf von Fischteichanlagen	0		
Sonstiges (z. B. Bodenfilter), weitere Quellen			

Nutzung und Zustand des Umfelds		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Ackerflächen	0 %	Bewertung der gesamten Flächennutzung: nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Weideflächen	0 %	
Wald	0 %	
Versiegelte Fläche z. B. versiegelte Verkehrsflächen, Wohn- und Industriegebiete	0 %	
Flächen ohne Nutzung z. B. Sukzessionsflächen, Uferrandstreifen, Schutzgebiete	100 %	
Uferrandstreifen	Nein	Nein, daher keine Schutzfunktion vorhanden
Anzahl Schwemmen u. Tränken von Tieren	0	
Anzahl Liegeplätze für Boote	0	
Anzahl Campingplätze	0	
Wassersport (Segeln, Motorboote)	Ja	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Weitere Nutzungen		

Sonstiges		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer	Nein	
Fischbesatz	Nein	
Zerkarien	Nein	
Schiffsabwässer	Ja	nach derzeitigem

		Kenntnisstand keine Relevanz
Verunreinigung in Sedimenten (auch länger zurück liegende Verunreinigungen, z. B. Bauschutt, Altlasten)	Nein	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz

3.2.2 Betrachtungsbereich

	Beschreibung, Erläuterung
Einzugsgebiete	Beschreibung und kartografische Darstellung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammenfassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter www.badegewaesserqualitaet.schleswig-holstein.de)

Punktuelle Einleitungen im Betrachtungsbereich

	Beschreibung, Erläuterung		Bewertung
Anzahl kommunale Kläranlage	0	Anzahl angeschlossene Einwohnerwerte:	
Anzahl Industrielle Kläranlage	0	Anhänge Abwasserverordnung:, Schmutzwassermenge in m³/Jahr:	
Anzahl Kühlwassereinleitungen	0	Kühlwassermenge in m³/Jahr : 0	
Anzahl Hauskläranlagen	18		nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Mischwasserabschlag	0	davon behandelt: Gesamtmenge in m³/Jahr:	
Anzahl Regenwassereinleitungen aus Trennkanalisation	21	Einzugsgebietsgröße in ha: 57 Anzahl gering verschmutzt: 20 Anzahl normal verschmutzt: 0 Anzahl mit Regenwasserbehandlung: 0	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Drainagewasser von landwirt- schaftlichen Nutzflächen: mit Begüllung von Weideflächen	Ja Ja Ja		nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Deponien und Altlasten	0		
Anzahl Ablauf von Fischteichan- lagen	0		
Sonstiges, weitere Quellen			

Nutzung und Zustand des Betrachtungsbereiches		
	Beschreibung, Erläu- terung	Bewertung
	Eine kartografische Darstellung zur Flächennutzung befindet sich im Internet als Anlage des Badegewässerprofils unter www.badegewaesserqualitaet.schleswig-holstein.de	Zur Gesamtbewertung der Flächen- nutzung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammen- fassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter <a href="http://www.badegewaesserqualitaet.schle
swig-holstein.de">www.badegewaesserqualitaet.schle swig-holstein.de)
Uferrandstreifen	Nein	Nein, daher keine Schutzfunktion vorhanden

Anzahl Schwemmen u. Tränken von Tieren	0	
Anzahl Liegeplätze für Boote	0	
Anzahl Campingplätze	0	
Weitere Nutzungen	Keine Angaben	

Sonstige potenziellen Verschmutzungsquellen im Betrachtungsbereich		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer	Nein	
Fischbesatz	Nein	
Zerkarien	Nein	
Schiffsabwässer	Nein	
Verunreinigung in Sedimenten (auch länger zurück liegende Verunreinigungen, z. B. Bauschutt, Altlasten)	Nein	

3.3 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien im Badegewässer

	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von Cyanobakterien	
2. An der Badestelle beobachtete Massenvorkommen von Cyanobakterien innerhalb der letzten vier Jahre	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	In den Nordseeküstengewässern gibt es keine Massenentwicklungen von Blaualgen, deshalb keine Bewertung möglich

3.4 Massenvermehrung von Makroalgen und/oder marinem Phytoplankton im Badegewässer

Makroalgen	
Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von Makroalgen	Potential vorhanden
2. Im Bereich der Badestelle beobachtete Massenvorkommen von Makroalgen	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	Wenn Substrat und Wetterverlauf Massenentwicklung erlauben, weitere Aussagen sind nicht möglich

marines Phytoplankton

Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von planktischen Mikroalgen, die nicht durch Cyanobakterien verursacht wird	Keine Bewertung möglich
2. Im Bereich der Badestelle beobachtete Massenenvorkommen von planktischen Mikroalgen, die nicht durch Cyanobakterien verursacht werden	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	Keine Bewertung möglich, da kurzzeitiges Auftreten von Blüten nicht erfaßbar sind.

3.5 Kurzzeitige Verschmutzung (§ 2 (2) Nr. 5)

Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
Ist die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung erkennbar?	Nein