

Daten des Badegewässerprofils
Badegewässer DESH_PR_0139, Stakendorfer Strand
Stand: 12. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben, Stammdaten

	Feststellung, Bewertung
Name der Badestelle	OSTS;STAKENDORFER STRAND
Kurzname der Badestelle	STAKENDORF
ID Nummer	DESH_PR_0139
Wasserkörper-Name des Gewässers gem. WRRL	Probstei
Wasserkörper-Nummer des Badegewässers gem. WRRL	B3.9610.09.05
Profil erstellt am	01.08.2019
Betreiber der Badestelle	Amt Probstei, 04344-306-0
Gemeindezuordnung	Stakendorf
Landkreiszuordnung	Plön
Bundesland	Schleswig-Holstein
Zuständige Behörde	Kreis Plön, 04522 743-531
EU-Anmeldung(en) am	15.04.1991
EU-Abmeldung(en) am	
Gewässerkategorie	Küstengewässer
Weitere Beschreibung des Gewässers	natürlich
Lage der Badestelle (geogr. Dezimal-ETRS89-Koordinaten)	Länge:10.434 Breite: 54.41
Länge der Badestelle (Uferlinie) in m	2270
Sohle im Badebereich	sandig
Ufer	Sandstrand
Umfeld (Infrastruktur)	Baden ohne Aufsicht, Toiletten, Gaststätte, Hundestrand,
Sonstiges	

2. Einstufung und Bewertung der Badegewässerqualität

2.1 Einstufung des Badegewässers (Anlage 2 der Badegewässerverordnung)

Zeitraum	Feststellung, Bewertung
Beurteilungszeitraum (letzter vollständige Beurteilungszeitraum)	2020 bis 2023

2.2 Überprüfung und Aktualisierung des Badegewässerprofils

Zeitraum	Datum, Einstufung
Letzte Überprüfung	am: 01.08.2019
Einstufung ausgezeichnet (Überprüfung nur bei Änderung der Einstufung), gut (Überprüfung mindestens alle vier Jahre) ausreichend (Überprüfung mindestens alle drei Jahren) mangelhaft (Überprüfung mindestens alle zwei Jahren)	ausgezeichnet
Nächste Überprüfung	am: 31.10.2018
bei umfangreichen Bauarbeiten oder Änderungen der Infrastruktur am Badegewässer oder in dessen Nähe (Aktualisierung vor dem Beginn der nächsten Badesaison)	

2.3 Überblick der ermittelten Perzentilwerte der mikrobiologischen Parameter

Perzentil	Perzentilwerte im Beurteilungszeitraum
Beurteilungszeitraum	2020 bis 2023
95 % Perzentil E. coli	24.0
95 % Perzentil intestinale Enterokokken	20.0
90 % Perzentil E. coli	21.0
90 % Perzentil intestinale Enterokokken	18.0

3. Beschreibung, Verschmutzungsursachen und Gefahrbewertung

3.1 Beschreibung gemäß Richtlinie 2000/60/EG der relevanten physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften des Badegewässers und des zugehörigen Oberflächengewässers.

Beschreibung des Badegewässers

Parameter	Feststellung zum Zeitpunkt der Probenahme während der Badesaison
Bezugszeitraum	2020 bis 2023
Lufttemperatur (°C)	Maximum: 0 Minimum: 0 Mittelwert: 0
Wassertemperatur (°C)	Maximum: 0 Minimum: 0 Mittelwert: 0
pH-Wert	Maximum: .0 Minimum: .0 Mittelwert: .0
Leitfähigkeit (µS*cm-1)	Maximum: 0.0 Minimum: 0.0 Mittelwert: 0.0
Sichttiefe des Badegewässers (m)	Maximum: 0.0 Minimum: 0.0 Mittelwert: 0.0

Beschreibung des Gewässers (Küstengewässer)

Parameter	Feststellung, Bewertung
Erfassungsjahr	2010
Bezeichnung des Küstengewässers	Ostsee
Salzgehalt 1 ‰ = 1 gr/L = 1 PSU (internationale SI-Einheit: Practical Salinity Unit)	mesohalin: 5 - < 18 0/00
Richtung der vorherrschenden Strömungen im Küstengewässer	BSH-Modell ist auf flache Küstengewässer nicht anwendbar! Großflächiger Betrachtungsraum unter http://www.bsh.de/aktdat/modell/stroemungen/Modell1.htm
Tidenhub	mikrotidal: < 2 m
Weitere Infos (WRRRL und Sonstiges)	

3.2 Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten

Hinweis:

Zur Feststellung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen umfasst das Badegewässerprofil die Ermittlung aller potentiellen Quellen sowohl im Umfeld als auch im Betrachtungsbereich des betreffenden Badegewässers, die eine Verschmutzung verursachen könnten.

Betrachtungsbereich:

Als Betrachtungsbereich werden das Umfeld der Badestelle sowie die relevanten Teile der Einzugsgebiete der oberirdischen Gewässer definiert. Der Betrachtungsbereich umfasst das hydrologische Einzugsgebiet einer Badestelle, innerhalb dessen das Wasser in weniger als 24 Stunden zur Badestelle gelangen und somit Bakterien aus Verschmutzungsquellen in relevanter Menge zur Badestelle transportieren kann.

Umfeld:

Das Umfeld einer Badestelle ist das an eine Badestelle angrenzende Gebiet.

3.2.1 Umfeld der Badestelle

	Beschreibung, Erläuterung
Lage, kartographische Darstellung	Beschreibung und kartografische Darstellung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammenfassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter https://www.schleswig-holstein.de/badegewaesser)

Punktuelle Einleitungen

	Beschreibung, Erläuterung		Bewertung
Anzahl kommunale Kläranlage	0	Anzahl angeschlossene Einwohnerwerte:	
Anzahl Industrielle Kläranlage	0	Anhänge Abwasserverordnung: Schmutzwassermenge in m ³ /Jahr:	
Anzahl Kühlwassereinleitungen	0	Kühlwassermenge in m ³ /Jahr: 0	
Anzahl Hauskläranlagen	0		
Anzahl Mischwasserabschlag	0	davon behandelt: 0 Gesamtmenge in m ³ /Jahr:	
Anzahl Regenwassereinleitungen aus Trennkana- lisation	0	Einzugsgebietsgröße in ha: Anzahl gering verschmutzt: Anzahl normal verschmutzt: Anzahl mit Regenwasserbe- handlung:	
Drainagewasser von landwirtschaftlichen Nutz- flächen: mit Begüllung von Weideflächen	Ja Nein Nein		

Anzahl Deponien und Altlasten	0		
Anzahl Ablauf von Fischteichanlagen	0		
Sonstiges (z. B. Bodenfilter), weitere Quellen			

Nutzung und Zustand des Umfelds		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Ackerflächen	20 %	Bewertung der gesamten Flächennutzung: nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Weideflächen	50 %	
Wald	0 %	
Versiegelte Fläche z. B. versiegelte Verkehrsflächen, Wohn- und Industriegebiete	10 %	
Flächen ohne Nutzung z. B. Sukzessionsflächen, Uferrandstreifen, Schutzgebiete	20 %	
Uferrandstreifen	Nein	Nein, daher keine Schutzfunktion vorhanden
Anzahl Schwemmen u. Tränken von Tieren	0	
Anzahl Liegeplätze für Boote	0	
Anzahl Campingplätze	1	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Wassersport (Segeln, Motorboote)	Ja	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Weitere Nutzungen		

Sonstiges		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer	Ja	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz

Fischbesatz	Nein	
Zerkarien	Nein	
Schiffsabwässer	Nein	
Verunreinigung in Sedimenten (auch länger zurück liegende Verun- reinigungen, z. B. Bauschutt, Altflas- ten)	Nein	

3.2.2 Betrachtungsbereich

	Beschreibung, Erläuterung
Einzugsgebiete	Beschreibung und kartografische Darstellung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammenfassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter https://www.schleswig-holstein.de/badegewaesser)

Punktuelle Einleitungen im Betrachtungsbereich

	Beschreibung, Erläuterung		Bewertung
Anzahl kommunale Kläranlage	7	Anzahl angeschlossene Einwohnerwerte: 16334	nachzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Industrielle Kläranlage	1	Anhänge Abwasserordnung:, Schmutzwassermenge in m³/Jahr: 5500	nachzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Kühlwassereinleitungen	0	Kühlwassermenge in m³/Jahr : 0	
Anzahl Hauskläranlagen	120		nachzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Mischwasserabschlag	0	davon behandelt: Gesamtmenge in m³/Jahr:	
Anzahl Regenwassereinleitungen aus Trennkanalisation	269	Einzugsgebietsgröße in ha: 775 Anzahl gering verschmutzt: 4 Anzahl normal verschmutzt: 6 Anzahl mit Regenwasserbehandlung: 2	nachzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Drainagewasser von landwirt- schaftlichen Nutzflächen: mit Begüllung von Weideflächen	Ja Nein Nein		nachzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Anzahl Deponien und Altlasten	0		
Anzahl Ablauf von Fischteichan- lagen	0		
Sonstiges, weitere Quellen			

Nutzung und Zustand des Betrachtungsbereiches		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Eine kartografische Darstellung zur Flächennutzung befindet sich im Internet als Anlage des Badegewässerprofils unter www.badegewaesserqualitaet.schleswig-holstein.de		Zur Gesamtbewertung der Flächen- nutzung siehe <i>Badegewässerprofil / Zusammen- fassung des Badegewässerprofils</i> (im Internet unter https://www.schleswig-holstein.de/badegewaesser)

Uferrandstreifen	Nein	Nein, daher keine Schutzfunktion vorhanden
Anzahl Schwemmen u. Tränken von Tieren	0	
Anzahl Liegeplätze für Boote	0	
Anzahl Campingplätze	7	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Weitere Nutzungen	Keine Angaben	

Sonstige potenziellen Verschmutzungsquellen im Betrachtungsbereich		
	Beschreibung, Erläuterung	Bewertung
Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer	Ja	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Fischbesatz	Ja	nach derzeitigem Kenntnisstand keine Relevanz
Zerkarien	Nein	
Schiffsabwässer	Nein	
Verunreinigung in Sedimenten (auch länger zurück liegende Verunreinigungen, z. B. Bauschutt, Altlasten)	Nein	

3.3 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien im Badegewässer

	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von Cyanobakterien	Potential vorhanden
2. An der Badestelle beobachtete Massenvorkommen von Cyanobakterien innerhalb der letzten vier Jahre	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	Wenn Strömungen und Wetterlage Massenentwicklungen erlauben, weitere Aussagen sind nicht möglich

3.4 Massenvermehrung von Makroalgen und/oder marinem Phytoplankton im Badegewässer

Makroalgen	
Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von Makroalgen	Potential vorhanden

2. Im Bereich der Badestelle beobachtete Massenvorkommen von Makroalgen	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	Wenn Substrat und Wetterverlauf Massenentwicklung erlauben, weitere Aussagen sind nicht möglich

marines Phytoplankton	
Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
1. Potential zukünftiger Massenentwicklungen von planktischen Mikroalgen, die nicht durch Cyanobakterien verursacht wird	Keine Bewertung möglich
2. Im Bereich der Badestelle beobachtete Massenvorkommen von planktischen Mikroalgen, die nicht durch Cyanobakterien verursacht werden	keine
Bewertung der beobachteten Massenvorkommen	Keine Bewertung möglich, da kurzzeitiges Auftreten von Blüten nicht erfaßbar sind.

3.5 Kurzzeitige Verschmutzung (§ 2 (2) Nr. 5)

Art der Belastung	Befund, Einschätzung, Bewertung
Ist die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung erkennbar?	Nein